

ドローンによる 無料診断実施中!

※高所がなく、不要な場合は使用しないこともあります。

部分塗装・修繕・防水など お悩みをお聞かせください。

外壁 屋根 塗装

見積 無料
相談 無料
診断 無料



- ✓ 新築から10年経って外壁の汚れが気になってきた
- ✓ いきなり見積もりを提示されたけど適正かどうか分からない
- ✓ 正直どの業者に塗り替えを頼めば良いかわからない

こんな症状がでたら
塗り替えサインです!



外壁クラック



外壁
チョーキング



屋根塗装
はがれ



シーリング
劣化

仕上がりには自信あり! まずはご自宅の**無料診断**を試してみませんか?

1 事前の丁寧な 料金説明

事前にお見積もりで料金を提示しますので、安心してお任せいただけます。お見積もりで不明な点はお気軽にお問い合わせいただければ、丁寧にご説明させていただきます。

2 熟練職人による 丁寧な施工

塗装技術に自信がある熟練の職人が施工し、徹底した工程管理により、塗り忘れなどの手抜き作業の心配はございません。美しい仕上がりにご利用者様にはご満足いただいております。

3 施工後も安心 アフター対応


塗装には保証期間を設けております。万一のトラブルの際はお気軽にお問い合わせください。誠心誠意対応させていただきます。

✓ 無料診断の流れ



調査ご依頼・お問合せ

お問い合わせいただく際に、ご都合が良い日時をお知らせください。



ご訪問・建物調査

高所などはドローンを活用し、隅々まで調査いたします。



調査報告書の提出

調査報告書を作成し、後日ご説明にお伺いいたします。

施工の具体例

チョーキング現象

対応年数(目安): 3~10年程度

対応方法 再塗装

対象 塗装をしている家 / モルタル外壁 / ベランダ・土間

① 症状・リスク

目安としては、手で触れてみて外壁塗装が付着したり、水に濡らして外壁が濡れている時に変色していると、チョーキング現象が起こっている可能性があります。これは防水効果が薄まっている合図で、水をはじくことができません。そのまま放置していると中に水が入り、劣化が始まります。特にベランダ・土間などは水漏れ・雨漏りに繋がるのリスクがあり、塗り直しのタイミングとなります。

施工例



症状

サイディング補修

対応年数(目安): 7~10年程度

対応方法 再塗装、部分補修(ひび割れ、コーキングの劣化)

対象 外壁素材を使っている家

① 症状・リスク

外壁の素材の経年劣化や変形を放置すると、内部の防水紙に水がまわり雨漏りが発生したり、内部木部の腐朽で最終的に湿った木を好むシロアリが寄ってきます。また、使用している外壁がメーカー廃盤になっている可能性もあり、あまりに年数が経過すると設置可能な対応外壁素材がなくなり、余計な改修費用がかかったりもするので定期的なメンテナンスや点検をオススメしております。

施工例



症状

屋根瓦補修(セメント系・カラベスト)

対応年数(目安): 10年程度

対応方法 再塗装(塗り替えが3回目の場合は瓦の入れ替えを推奨)

対象 屋根材全般

① 症状・リスク

屋根は紫外線や熱・酸性雨などにさらされ、常に過酷な環境に置かれています。経年劣化により塗膜の防水性を失い、雨水がしみこみやすくなります。これを放置しておくと、コケ・藻の発生やヒビ割れ・下地の反りなどを引き起こし、屋根の耐久性を低下させる原因となります。

施工例



症状



プライバシーマーク取得済みの施工業者が個人情報等はしっかりと保護しお客様のプライバシーを尊重しながら施工を行うので安心です。

